

## Scheda tecnica

# Contec.adhesive - Adesivo di contatto S30



### Adesivo di connessione per membrane sigillanti e strisce sigillanti Contec.proof

Contec.adhesive - contact adhesive S30 è un adesivo di contatto a base di gomma per l'incollaggio delle membrane impermeabilizzanti Contec.proof su substrati edili standard come calcestruzzo, cemento cellulare, pannelli truciolari, supporti per cupole di lucernari, alluminio, acciaio e lamiera di zinco.

Temperatura di lavorazione	≥ + 5° Celsius
Immagazzinamento	Fresco, asciutto e al riparo dal gelo, proteggere dalla luce solare
Tempo di conservazione	Circa 12 mesi
Pre-trattamento	Mescolare l'adesivo prima dell'uso
Avviso di pericolo	R 11 L'adesivo S30 è altamente infiammabile. S 9 Conservare il contenitore in un luogo ben ventilato. immagazzinare. S 16 Conservare lontano da fonti di accensione. Non fumare. S 23 Non respirare i vapori. S 33 Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.
Metodo di lavorazione	
I substrati	I substrati devono essere asciutti, solidi, puliti e privi di grasso, olio e agenti distaccanti. Anche le superfici in calcestruzzo devono essere solide e uniformi. L'adesione dell'adesivo e la quantità di adesivo sul substrato devono essere determinate mediante incollaggi di prova. Per migliorare l'adesione ai substrati assorbenti, preverniciare con adesivo diluito. (MV = 1:1, Detergente/Contec.adesivo - Adesivo a contatto S30).



Applicazione dell'adesivo	L'adesivo viene applicato in modo uniforme e in quantità sufficiente (circa 400-600 g/m <sup>2</sup> a seconda del supporto) utilizzando un rullo di pelle d'agnello adatto o un pennello largo. Entrambe le superfici di contatto devono essere sempre rivestite. Quando si incollano le membrane Contec.proof vk (con supporto in pile), il consumo di adesivo aumenta di circa 600 g/m <sup>2</sup> . L'impermeabilizzazione deve essere incollata o fissata meccanicamente su tutto il montante e per 20 cm in orizzontale su un substrato adatto. È possibile utilizzare solo l'adesivo Contec.adhesive testato. Se necessario, l'isolamento deve essere incollato meccanicamente o chimicamente alla sottostruttura.
Tempo di spegnimento	A seconda delle condizioni atmosferiche, il tempo di appassimento è di circa 15-30 minuti. Suggerimento: l'assenza di residui di adesivo sul palmo della mano è segno di un tempo di appassimento ottimale. Tempo di apertura dell'adesivo max. 90 min.
Pressione di contatto	Dopo aver unito le superfici di contatto, arrotolare saldamente la guarnizione Contec.proof con saldamente con una pressione di circa 20 kg per evitare sacche d'aria.
Umidità dell'aria	In presenza di umidità elevata, sull'adesivo e sulle superfici di contatto si forma una pellicola di umidità che può ridurre l'adesione. Rimediare asciugando le superfici di contatto con aria calda o lavorando sotto tende protettive.
Temperatura di lavorazione	Se le temperature scendono sotto i 5 gradi, l'adesivo S30 non può essere incollato con Contec.proof.

