



1.8 Detaillösung

16/06/2026

Dachrandabschluss zurückversetzt 2-teilig



Legende

1. Dachrandblech
2. Kronenblech
3. Einhängestreifen
4. Holz-Unterkonstruktion
5. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Kiesstreifenbreite mind. 30 cm
6. Contec.fior Ansaat
7. Contec.fior RCE Dachsubstrat
8. Contec.flex Schutz-/Trennlage
9. Contec.drain Wasserspeicher / Contec.drain Drainageplatte
10. Contec.proof EPDM
11. Contec.flex Trennlage
12. Unterkonstruktion aus Holz und Holzwerkstoffen, Dicke mind. 27 mm

